

対策一覧表

【田浦小中学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道立目線 (野坂の浦橋付近)	芦北町大字田浦町	道幅が狭く朝からは車や自転車も同じ道を通る。 歩道や路側帯はない。	未定	芦北町	未定
2	町道田浦横居木線 (兼田商店、馬頭観音付近)	芦北町大字田浦	見通しが悪く歩道や路側帯がない所がある。 朝からの車の通行量も多い。	未定	芦北町	未定
3	町道田浦横居木線 (赤松館付近三叉路)	芦北町大字田浦	交通量のわりに民家の生け垣によって見通しが悪い。 カーブミラーがあるが見にくくなっている。	見通しの確保	芦北町	未定

【対策検討メンバー】教育委員会、小中学校、八代河川国道事務所、熊本県県南広域本部芦北地域振興局、芦北町、芦北警察署

対策一覧表

【佐敷小中学校区】①

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道白岩向町線	芦北町大字白岩	肥薩おれんじ鉄道踏切付近が道幅が狭く交通量も多い。	スクールゾーン標示等	芦北町	未定
2	町道乙千屋線 (芦北高校付近)	芦北町大字乙千屋	周囲が田と畑で人通りが少ない。	外灯設置ほか	芦北町	未定
3	町道射場柵線 (向町団地付近)	芦北町大字佐敷	高速から降りてきた車がスピードをあげて走行し交通量も多い。	スクールゾーン標示等	芦北町	未定
4	町道白岩向町線 (岩永醤油付近)	芦北町大字佐敷	見通しが悪く交通量も多いため注意が必要。	スクールゾーン標示等	芦北町	未定
5	県道芦北球磨線 (あいりす歯科付近)	芦北町大字道川内	交通量が多く交差点での事故が予想される。	スクールゾーン標示等	熊本県	未定
6	県道芦北球磨線	芦北町大字花岡	交通量が多い。	スクールゾーン標示等	熊本県	未定
7	県道芦北球磨線 町道佐敷駅通り線	芦北町大字花岡	交通量が多い。交差点が隣接しており信号が時差式のため横断時に注意が必要	スクールゾーン標示等	未定	未定
8	町道田川瀬戸線	芦北町大字田川	人通りが少なく外灯もない。通りに民家も少ない。	未定	芦北町	未定
9	町道諏訪宮浦線	芦北町大字宮浦	昼間は交通量が多い。夜は交通量は少ないが外灯が少なく暗い。	未定	芦北町	未定
10	町道新町花東線	芦北町大字花岡	トンネル内に侵入する際の見通しが悪く道幅も狭い。	ミラー等の設置	芦北町	未定

【対策検討メンバー】教育委員会、小中学校、八代河川国道事務所、熊本県県南広域本部芦北地域振興局、芦北町、芦北警察署

対策一覧表

【佐敷小中学校区】②

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
11	町道山崎線 (宮島医院裏)	芦北町大字佐敷	自転車の交通量が多く見通しが悪い。	看板等の設置	芦北町	未定
12	町道枕島土手線	芦北町大字花岡	迂回する車の交通量が多い。	看板設置等	芦北町	未定
13	県道芦北球磨線 (諏訪橋付近)	芦北町大字花岡	交差点の見通しが悪い。	ミラーの設置	熊本県	未定
14	県道芦北球磨線 (芦北ドライ付近)	芦北町大字道川内	交通量の多い交差点であるが、歩道に防護柵等の設置がない。	横断防止柵の設置	熊本県	R5
15	県道芦北坂本線	芦北町宮浦	カーブが多く、見通しが悪い。子どもの視界からは車に気付きにくい。	ミラー等の設置	熊本県	未定
16	町道七瀬橋線 町道七瀬橋川端線	芦北町佐敷	道幅はせまいが車がよく通る。自転車も多い。	横断歩道の設置	警察	R5
17	県道芦北球磨線 (宮の前橋)	芦北町大字花岡	橋梁部に歩道がない。	歩道の設置	熊本県	R5～
18	県道芦北球磨線 (芦北ドライ付近)	芦北町大字道川内	交通量が多く、交差点での事故が予想される。	横断歩道の着色標示	熊本県	R5

【対策検討メンバー】教育委員会、小中学校、八代河川国道事務所、熊本県県南広域本部芦北地域振興局、芦北町、芦北警察署

対策一覧表

【大野小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道古石天月線	芦北町大字大野	道路に歩道がなく夏場は路肩に草が繁り通学時に車道に出て歩くことになり危険である。	歩道の確保	熊本県	未定
2	県道古石天月線	芦北町大字大野	大雨等の際、斜面の崩壊が心配される。	未定	未定	未定

【対策検討メンバー】教育委員会、小中学校、八代河川国道事務所、熊本県県南広域本部芦北地域振興局、芦北町、芦北警察署

対策一覧表

【湯浦小中学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道越小場湯浦線	芦北町豊岡	歩道がなく路肩も狭いため危険。	歩道設置・路肩拡幅	熊本県	H31～R3
2	国道3号	芦北町大字湯浦	国道沿いの山崩れにより岩等が落ちてくるおそれがある。	未定	国土交通省	未定
3	町道湯南団地線	芦北町大字湯浦	道幅が狭く民家のブロック塀にヒビ、傾き等がみられ危険である。	未定	未定	未定
4	町道湯浦小学校線	芦北町大字湯浦	大雨で一部がけ崩れが生じている。	未定	芦北町	未定
5	町道湯浦小学校線	芦北町大字湯浦	道路が三叉路になっていて、「止まれ」が消えかけている。	文字・線の引き直し	芦北町	未定
6	町道湯町山川線	芦北町大字湯浦	道路が三叉路になっていて、「止まれ」が消えかけている。	文字・線の引き直し	芦北町	未定
7	町道勘場湯町線	芦北町湯北	川沿いの道の堤防が低く、川への落下の危険がある。	ガードレール等の設置	芦北町	未定
8	町道射場芦北線	芦北町松崎	平生踏切から総合コミュニティセンター通りの交通量が増え、スピード超過車がいる。	外灯の設置	芦北町	未定
9	町道湯町山川線 町道湯町線	芦北町道園	道幅が狭く交通利用が多い。白線内の歩道が狭い。 白線が消えかけている。	歩道の拡張 外側線等の引き直し	芦北町	未定

【対策検討メンバー】教育委員会、小中学校、八代河川国道事務所、熊本県県南広域本部芦北地域振興局、芦北町、芦北警察署

対策一覧表

【内野小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道豊岡元大川内線	芦北町大字大川内	道幅が狭く民家のブロック塀の倒壊の危険性がある。	未定	未定	未定
2	町道豊岡大川内線	芦北町大川内	児童が通行する路側帯に道路脇から樹木や草がせり出しているところが多々あり、落石も見られる。	樹木の伐採 落石防止	芦北町	未定

【対策検討メンバー】教育委員会、小中学校、八代河川国道事務所、熊本県県南広域本部芦北地域振興局、芦北町、芦北警察署